

АКТ № 3583

от 02 октября 2024 г.

о перемещении БРТС на специальную стоянку по адресу: г. Москва
улица Зенитчиков 7/11

тел. 7 919-100-65-35 тел. 8-963-978-12-73

на основании акта Управы района Ситовино № 122/24

№ п/п	Марка модель БРТС	Место нахождения БРТС	Техническое состояние	Наличие регистрацион ных знаков	Ф.И.О владельца адрес:	Приме чание
1.	Мерседес (символический)	улица Зенитчиков корп 1	Двигательная стоянка, колеса едут нормально, по ку- зову сквозная коррозия ме- талла, краска и грунт, есть сколы, поврежде- ния, вмятины.	В404ТХ 777	Не установлен	3 стоянка 2 корп. 1 направле- ние свободно

Приложение: Фото – 4 шт.

Комиссия:

Представитель ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» /

Представитель Управы района

НАЧАЛЬНИК
СЛУЖБЫ ПО
ПЕРЕМЕЩЕНИЮ БРТС
А. С. ТКАЧЕНКО

Игорь Д.И.

Судин А.И.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель главы управы
района Строгино города Москвы


В.Р.Владимиров

Москва

« 02 » 10 20 24 г.

АКТ № 122/24

принудительного перемещения БРТС
на специализированную стоянку

Место: Ивановского д.2.к.1

Время: 14 ч. : 10 мин.

Комиссия управы района Строгино города Москвы по обследованию транспортных средств в составе:

Иорданский Д.М. – заведующий сектором по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Строгино,

Валитов Р.Х. – главный инспектор ОАТИ города Москвы,

Климов А.А. – командир роты ОМВД России по району Строгино г. Москвы,

Акмурзаев Я.Ш. – инженер ГБУ «Жилищник района Строгино»,

Ивлев М.Б. – инспектор 2 взвода 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве

обследовала транспортное средство (далее - ТС), расположенное по адресу:

Ивановского д.2.к.1

Марка ТС: Шкода, модель: Майя, государственный
регистрационный знак: В404 TX 777, цвет: Синеватый

1. По результатам обследования установлено следующее:

1.1. ТС создает помехи (нужное отметить):

☐ в организации благоустройства, ☐ движению пешеходов, ☐ движению транспортных средств.

1.2. На ТС отсутствует (нужное отметить):

☐ дверь, ☐ колесо, ☐ стекло (лобовое, заднее или дверное), ☐ капот, ☐ крышка багажника, ☐ крыло, ☐ шасси, ☐ двигатель, ☐ привод, ☐ питающий элемент (для электромобилей), ☐ водительское сидение, ☐ приборная панель, ☐ рулевое колесо, ☐ наружные световые приборы (два и более).

1.3. Наличие признаков неэксплуатируемого ТС (нужное отметить):

☐ растительность, ☒ накопленные следы осадков и загрязнений на лобовом и боковых стеклах, ☐ отсутствие ГРЗ, ☐ спущенные колеса (два и более), ☒ сквозная коррозия кузова (более 10 кв. см.), ☐ беспрепятственный доступ в салон (неисправные замки дверей).

2. Заключение комиссии:

Ранее было проведено обследование данного автомобиля, о чем был составлен акт от « 23 » 09 20 24 г. № 136/24. Собственник не привел ТС в состояние, не позволяющее идентифицировать его как брошенное (разукomплектованное). Транспортное средство подлежит перемещению на площадку временного хранения.

Подписи членов комиссии:


Иорданский Д.М.

Валитов Р.Х.

Климов А.А.

Акмурзаев Я.Ш.

Ивлев М.Б.



«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель главы управы
района Строгино города Москвы


В.Р.Владимиров

« 23 » 09 20 24 г.

Москва

АКТ № 136/24

обследования транспортного средства с признаками БРТС

Место: Исаковского д.2.к.1 Время: 12 ч. : 20 мин.
Комиссия управы района Строгино города Москвы по обследованию транспортных средств в составе:

Иорданский Д.М. – заведующий сектором по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Строгино,

Валитов Р.Х. – главный инспектор ОАТИ города Москвы,

Климов А.А. – командир роты отдела МВД России по району Строгино г. Москвы,

Акмурзаев Я.Ш. – инженер по благоустройству ГБУ «Жилищник района Строгино»,

Ивлев М.Б. – инспектор 2 взвода 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве

по обращению на портал «Наш город», запись в Реестре: дата « 23 » 09 20 24 г., номер 130674166 обследовала транспортное средство (далее - ТС).

Адрес местонахождения ТС: Исаковского д.2.к.1

Марка ТС: Иебраст, модель: Ирисма, государственный регистрационный знак: В404ТХ 777, цвет: Синий

1. По результатам обследования установлено следующее:

1.1. ТС создает помехи (нужное отметить):

☐ в организации благоустройства, ☐ движению пешеходов, ☐ движению транспортных средств.

1.2. На ТС отсутствует (нужное отметить):

☐ дверь, ☐ колесо, ☐ стекло (лобовое, заднее или дверное), ☐ капот, ☐ крышка багажника, ☐ крыло, ☐ шасси, ☐ двигатель, ☐ привод, ☐ питающий элемент (для электромобилей), ☐ водительское сидение, ☐ приборная панель, ☐ рулевое колесо, ☐ наружные световые приборы (два и более).

1.3. Наличие признаков неэксплуатируемого ТС (нужное отметить):

☐ растительность, ☒ накопленные следы осадков и загрязнений на лобовом и боковых стеклах, ☐ отсутствие ГРЗ, ☐ спущенные колеса (два и более), ☒ сквозная коррозия кузова (более 10 кв. см.), ☐ беспрепятственный доступ в салон (неисправные замки дверей).

2. Заключение комиссии:

Транспортное средство обладает/не обладает признаками БРТС, в случае не приведения владельцем в надлежащее техническое состояние в течении 14 дней подлежит принудительному перемещению на площадку временного хранения транспортных средств. При проведении обследования транспортного средства велась фотофиксация.

Подписи членов комиссии:

Иорданский Д.М.

Валитов Р.Х.

Климов А.А.

Акмурзаев Я.Ш.

Ивлев М.Б.

