

АКТ № 3604

от 22 октября 2024 г.

о перемещении БРТС на специальную стоянку по адресу: г. Москва
улица Зенитчиков 7/11

тел. 7 919-100-65-35 тел. 8-963-978-12-73

на основании акта Управы района Стромино № 129/24

№ п/п	Марка модель БРТС	Место нахождения БРТС	Техническое состояние	Наличие регистрацион ных знаков	Ф.И.О владельца адрес:	Приме чание
1.	Крайслер 300 M (серый)	ул. Зенитчиков дом 13 корп 4.	Двухдверная столбная, капота сгорела, нет навесов, нет резины, не- ржаве крыло, бампер, по- мехов, сиденья, фары, бампер	Р079РК 77	Не установлен но	сгорела кр-р справо- мощ.

Приложение: Фото – 4 шт.

Комиссия:

Представитель ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО»

Представитель Управы района

Начальник
отдела по
перемещению БРТС
А.С. ТКАЧЕНКО

Ирданский Д.М.

Стромино

Ирданский Д.М.

Ирданский Д.М.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель главы управы
района Строгино города Москвы

В.Р.Владимиров

Москва

« 14 » 10 20 24 г.

АКТ № 154124

обследования транспортного средства с признаками БРТС



Место: Жилищная д. 13 корп. 4 Время: 10 ч. : 10 мин.
Комиссия управы района Строгино города Москвы по обследованию транспортных средств в составе:

Иорданский Д.М. – заведующий сектором по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Строгино,

Валитов Р.Х. – главный инспектор ОАТИ города Москвы,

Климов А.А. – командир роты отдела МВД России по району Строгино г. Москвы,

Акмурзаев Я.Ш. – инженер по благоустройству ГБУ «Жилищник района Строгино»,

Ивлев М.Б. – инспектор 2 взвода 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве

по обращению на портал «Наш город», запись в Реестре: дата «__» ____ 20__ г., номер ____ обследовала транспортное средство (далее - ТС).

Адрес местонахождения ТС: Жилищная д. 13 корп. 4

Марка ТС: Киа, модель: 300 М, государственный регистрационный знак: Р079 РК 77, цвет: сирен

1. По результатам обследования установлено следующее:

1.1. ТС создает помехи (нужное отметить):

☐ в организации благоустройства, ☐ движению пешеходов, ☐ движению транспортных средств.

1.2. На ТС отсутствует (нужное отметить):

☐ дверь, ☐ колесо, ☐ стекло (лобовое, заднее или дверное), ☐ капот, ☐ крышка багажника, ☐ крыло, ☐ шасси, ☐ двигатель, ☐ привод, ☐ питающий элемент (для электромобилей), ☐ водительское сидение, ☐ приборная панель, ☐ рулевое колесо, ☐ наружные световые приборы (два и более).

1.3. Наличие признаков неэксплуатируемого ТС (нужное отметить):

☐ растительность, ☒ накопленные следы осадков и загрязнений на лобовом и боковых стеклах, ☐ отсутствие ГРЗ, ☒ спущенные колеса (два и более), ☐ сквозная коррозия кузова (более 10 кв. см.), ☐ беспрепятственный доступ в салон (неисправные замки дверей).

2. Заключение комиссии:

Транспортное средство обладает/не обладает признаками БРТС, в случае не приведения владельцем в надлежащее техническое состояние в течении 14 дней подлежит принудительному перемещению на площадку временного хранения транспортных средств. При проведении обследования транспортного средства велась фотофиксация.

Подписи членов комиссии:

Иорданский Д.М.

Валитов Р.Х.

Климов А.А.

Акмурзаев Я.Ш.

Ивлев М.Б.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель главы управы
района Строгино города Москвы

В.Р.Владимиров

Москва

« 22 » 10 20 24 г.

АКТ № 129/24

принудительного перемещения БРТС
на специализированную стоянку



Место: Жилищная д.13 корп.4

Время: 10 ч. : 00 мин.

Комиссия управы района Строгино города Москвы по обследованию транспортных средств в составе:

Иорданский Д.М. – заведующий сектором по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Строгино,

Валитов Р.Х. – главный инспектор ОАТИ города Москвы,

Климов А.А. – командир роты ОМВД России по району Строгино г. Москвы,

Акмурзаев Я.Ш. – инженер ГБУ «Жилищник района Строгино»,

Ивлев М.Б. – инспектор 2 взвода 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве

обследовала транспортное средство (далее - ТС), расположенное по адресу:

Марка ТС: Крайслер, модель: 300М, государственный регистрационный знак: Р079РК 77, цвет: серый

1. По результатам обследования установлено следующее:

1.1. ТС создает помехи (нужное отметить):

☐ в организации благоустройства, ☐ движению пешеходов, ☐ движению транспортных средств.

1.2. На ТС отсутствует (нужное отметить):

☐ дверь, ☐ колесо, ☐ стекло (лобовое, заднее или дверное), ☐ капот, ☐ крышка багажника, ☐ крыло, ☐ шасси, ☐ двигатель, ☐ привод, ☐ питающий элемент (для электромобилей), ☐ водительское сидение, ☐ приборная панель, ☐ рулевое колесо, ☐ наружные световые приборы (два и более).

1.3. Наличие признаков неэксплуатируемого ТС (нужное отметить):

☐ растительность, ☒ накопленные следы осадков и загрязнений на лобовом и боковых стеклах, ☐ отсутствие ГРЗ, ☒ спущенные колеса (два и более), ☐ сквозная коррозия кузова (более 10 кв. см.), ☐ беспрепятственный доступ в салон (неисправные замки дверей).

2. Заключение комиссии:

Ранее было проведено обследование данного автомобиля, о чем был составлен акт от « 14 » 10 20 24 г. № 154/24. Собственник не привел ТС в состояние, не позволяющее идентифицировать его как брошенное (разукомплектованное). Транспортное средство подлежит перемещению на площадку временного хранения.

Подписи членов комиссии:

Иорданский Д.М.

Валитов Р.Х.

Климов А.А.

Акмурзаев Я.Ш.

Ивлев М.Б.







