

АКТ № 7
осмотра транспортного средства

Москва

«22» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что на специализированной стоянке ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» по адресу: Москва, Зенитчиков ул., д. 7/11 находится автомобиль марки: Mercedes, модель: _____, цвет кузова: серый, выявленный в соответствии с актом от «08» 08 20 23 г. № 0808/23 и перемещенный на основании акта ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» от «23» 08 20 23 г. № 25.

Государственный регистрационный номер (знак) отсутствует. Автомобиль обладает признаками брошенного разукomплектованного транспортного средства, установленными постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014 № 569-ПП «О Порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукomплектованных, транспортных средств в городе Москве». Доступ в салон для определения VIN номеров, идентифицирующих автомобиль и его владельца, отсутствует.

По состоянию на «22» 01 2025 г. собственник по данному автомобилю не обращался, данный автомобиль не истребован.

Определить идентификационные данные узлов и агрегатов не представляется возможным.

Заведующий сектором по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Строгино города Москвы:

 Д.М. Иорданский

Советник-юрист юридической службы управы района Строгино города Москвы:

 Е.М. Щелкунова

Инженер отдела по благоустройству ГБУ «Жилищник района Строгино»:

 Я.Ш. Акмурзаев

Начальник отдела по перемещению БРТС ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО»:

 А.С. Ткаченко

Начальник ОУУПП отдела МВД России по району Строгино г. Москвы:

 С.В. Филин

Старший инспектор группы по ИАС ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве:

 И.Н. Овсянников

АКТ № 3833

от 23 августа 2023 г.

о перемещении БРТС на специальную стоянку по адресу: г. Москва
улица Зенитчиков 7/11

тел. 7 919-100-65-35 тел. 8-963-978-12-73

на основании акта Управы района Сиромо № 0808/23-1

№ п/п	Марка модель БРТС	Место нахождения БРТС	Техническое состояние	Наличие регистрацион- ных знаков	Ф.И.О владельца адрес:	Приме- чание
1	Мерседес E184 (сервис)	ул. Твардовского д 5 к 2	Загрязнение и окисел кузова; состояние обивки дверей в состоянии	сперсисифици	на учете Новосел	фото 2 состояние сиромо

Приложение: Фото – 4 шт.

Комиссия:

Представитель ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО»

Представитель Управы района

Сиромо

Акт № 3233

от 23 08 2023 г.

о перемещении БРТС на специальную стоянку по адресу: г. Москва
улица Зенитчиков 7/11

тел. 7 919-100-65-35 тел. 8-963-978-12-73

на основании акта Управы района Строгинское № 0808/23

№ п/п	Марка модель БРТС	Место нахождения БРТС	Техническое состояние	Наличие регистрацион ных знаков	Ф.И.О владельца адрес:	Приме чание
1	Mercedes E124	ул. Творческая д. 50/2	БРТС Сильные повреждения кузова, сломан панель багаж ника	8/14	И.В. Удальцов	С.В. Удальцов

Приложение: Фото – 4 шт.

Комиссия:

Представитель ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО»

Представитель Управы района

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель
главы управы района Строгино

Э.В.Фокин

«21» 05 2023 г.

АКТ № 6864/2023

принудительного перемещения транспортного средства
на специализированную стоянку

Комиссия в составе представителей:

Управа района Строгино

Владимиров В.Р.

ГБУ «Жилищник района Строгино»

Акмурзасв Я.Ш.

ОМВД России по району Строгино г. Москвы

Копылов И.Н.

ОАТИ г. Москвы

Валитов Р.Х.

составили настоящий акт о том, что по адресу: Тверской бульвар 5к2

находится транспортное средство: марка (модель) Автомобиль

государственный регистрационный знак: Б/Н, цвет Красный

Состояние транспортного средства на момент осмотра, а именно:

1) Наличие на транспортном средстве растительности: Не имеется

2) Наличие длительно накопленных следов осадков и загрязнений на лобовом и боковых стеклах: Отсутствует

3) Отсутствие государственных регистрационных знаков: Отсутствуют

4) Спущенные колеса (два и более): Отсутствуют

5) Наличие неисправности замков дверей, позволяющей получить беспрепятственный доступ в салон: Отсутствуют

6) Наличие сквозной коррозии элементов кузова более 10 кв.см. Отсутствует

7) Отсутствие дверей: Отсутствует

8) Отсутствие колес: Отсутствует

9) Отсутствие стекол (лобовое, заднее, дверное): Отсутствует

10) Отсутствие капота: Отсутствует

11) Отсутствие крышки багажника: Отсутствует

12) Отсутствие крыла: Отсутствует

13) Отсутствие шасси: Отсутствует

14) Отсутствие двигателя: Отсутствует

15) Отсутствие привода: Отсутствует

16) Отсутствие питающего элемента (для электромобилей): Отсутствует

17) Отсутствие водительского сидения: Отсутствует

18) Отсутствие приборной панели: Отсутствует

19) Отсутствие рулевого колеса: Отсутствует


20) Отсутствие наружных световых приборов (два и более) Отсутствует

Заключение членов комиссии:

после проведения обследования данного автомобиля, о чем был составлен акт от

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель
главы управы района Строгино


Э.В.Фокин

«09» 09 2023 г.

АКТ № 09/09/232

обследования транспортного средства

Комиссия в составе представителей:

Управа района Строгино

Владимиров В.Р.

ГБУ «Жилищник района Строгино»

Акмурзаев Я.Ш.

ОМВД России по району Строгино г. Москвы

Копылов И.Н.

ОАТИ г. Москвы

Валитов Р.Х.

составили настоящий акт о том, что по адресу: Товаровская ул 5к2

находится транспортное средство: марка (модель) Mercedes

государственный регистрационный знак: С711, цвет Серебристый

Состояние транспортного средства на момент осмотра, а именно:

- 1) Наличие на транспортном средстве растительности: не имеется
- 2) Наличие длительно накопленных следов осадков и загрязнений на лобовом и боковых стеклах: не имеется
- 3) Отсутствие государственных регистрационных знаков: отсутствуют
- 4) Спущенные колеса (два и более): не имеется
- 5) Наличие неисправности замков дверей, позволяющей получить беспрепятственный доступ в салон: отсутствуют
- 6) Наличие сквозной коррозии элементов кузова более 10 кв.см. не имеется
- 7) Отсутствие дверей: не имеется
- 8) Отсутствие колес: не имеется
- 9) Отсутствие стекол (лобовое, заднее, дверное): не имеется
- 10) Отсутствие капота: не имеется
- 11) Отсутствие крышки багажника: не имеется
- 12) Отсутствие крыла: не имеется
- 13) Отсутствие шасси: не имеется
- 14) Отсутствие двигателя: не имеется
- 15) Отсутствие привода: не имеется
- 16) Отсутствие питающего элемента (для электромобилей): отсутствует
- 17) Отсутствие водительского сидения: не имеется
- 18) Отсутствие приборной панели: не имеется
- 19) Отсутствие рулевого колеса: не имеется
- 20) Отсутствие наружных световых приборов (два и более) не имеется

Заключение членов комиссии:

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014 № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе в Москве и 34-й части

