

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель главы
управы района Строгино

С.Е. Меркушин

2016 г.

АКТ № 57/16

Обследования транспортного средства

Комиссия в составе представителей:

Управа района Строгино

ГБУ «Жилищник района Строгино»

ОМВД России по району Строгино г. Москвы

ОАТИ г. Москвы

составили настоящий акт о том, что по адресу: ул. Ташишская, д. 34
находится транспортное средство: марка (модель) Фургон
государственный регистрационный знак: АУ 3940 О2, цвет желто-красный

Состояние транспортного средства на момент осмотра:

Прогнозируемый ремонт, спущенные колеса,
создают помехи при всех видах уборки.
(состояние транспортного средства, внешние и технические признаки разуклоптованности,
требуется перемещение колеса стоянку.
Сведения о создании помех в организации благоустройства территории)

« 17 » 03 20 16 г. на данном транспортном средстве было
размещено уведомление о его возможной эвакуации, если владелец
(собственник) не примет надлежащих мер по приведению транспортного
средства в надлежащее состояние или не обеспечит его перемещение на
специализированную автостоянку или гаражный бокс.

При обследовании транспортного средства в процессе внешнего осмотра
Комиссией велась его фотосъемка. Фотографии транспортного средства
прилагаются к акту обследования.

Подписи членов комиссии:

Организация	Фамилия Имя Отчество	Подпись
Управа района Строгино	Маврина Н.А.	
ГБУ «Жилищник района Строгино»	Алиурзов А.И.	
ОМВД России по району Строгино г. Москвы	Сидоров Н.П.	
ОАТИ г. Москвы	Зинковский Е.П.	